



# COMUNE DI LETOJANNI

C.A.P. 98037

Provincia di Messina

Codice Fiscale 00390050839

TEL. (0942) 36110 - 36040 FAX (0942) 36048

c.c.p. 14059984

VERBALE N. 3 /2016 DEL 08/04/2016

Prot. 4449

## VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 175 - D.P.R. 207/2010)

**Oggetto:** LAVORI DI SOMMA URGENZA E PRONTO INTERVENTO NELLA VIA LUIGI RIZZO, VIA VITTORIO EMANUELE VIA DEI VESPRI E VIA MARCONI PER PROBLEMATICHE ALLA RETE FOGNANTE COMUNALE, NATURA IGIENICO SANITARIA E PROBLEMATICHE ALLA VIABILITA'.

L'anno 2016 il giorno otto del mese di aprile, il sottoscritto Arch. Carmelo Campailla a seguito di segnalazioni da parte di cittadini e del Comando Vigili Urbani, si è recato nella Via Luigi Rizzo, nella via Via Vittorio Emanuele, nella Via dei Vespri e nella Via Marconi, per verificare la situazione dei luoghi, e incaricato dall'Amministrazione Comunale, redige il seguente verbale.

### 1. Necessità e motivazione di provvedere in somma urgenza.

Dal sopralluogo effettuato è emerso uno stato di emergenza e precisamente:

- Nella via L. Rizzo (Lungomare) ad angolo della Piazza Durante, si è creata una voragine della profondità di circa cm 50 delle dimensioni di circa cm 100 x 100, causata da una fuoriuscita di liquami fognari;
- Nella Via Vittorio Emanuele in prossimità del Leto Market, nella Via dei Vespri – via Cesare Battisti, in prossimità delle Case Popolari e in via Marconi le caditoie risultano divelte e pericolose per i pedoni e il transito veicolare;
- Considerato che la situazione per come sopra descritta comporta l'insorgere di potenziali pericoli di natura igienico – sanitaria con il manifestarsi di possibili epidemie, nonché pericolo per l'incolumità pubblica dei cittadini.

### 2. Cause che hanno provocato la situazione.

Le cause dei superiori inconvenienti sono da imputare:

O

- 1) Nella via Luigi Rizzo probabile rottura / deformazione della tubazione in cemento della rete fognante con conseguente movimento di sabbia all'interno della tubazione fognaria che ha causato il vuoto sotto la pavimentazione in autobloccante.
- 2) Le grate in ferro di Via Vitt. Emanuele, Cesare Battisti e Via Marconi: il transito veicolare ha deformato il telaio in ferro delle grate, per cui risultano disgiunte dal cemento armato del pozzetto.

### **3. Lavori necessari per rimuovere la situazione di pericolo.**

- 2) Via Luigi Rizzo: Al fine di riparare e ripristinare la zona de quo, si ritiene indispensabile rintracciare la zona rotta della condotta fognaria, sostituire il tratto fognario divelto, ripristinando di fatto un normale deflusso della rete fognante e successivamente ripristinare la pavimentazione stradale.
- 3) Via vitt. Emanuele, Cesare Battisti e Via Marconi: dismissione dei telai deformati, realizzazione e posa in opera di nuovi telai in ferro, con sistemazione di tutte le grate.

### **4. Conclusioni e decisioni d'intervento.**

Alla luce di quanto sopra, ove l'emergenza sanitaria va invocata per la tutela della salute pubblica e quindi al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, è necessario intervenire prontamente e con somma urgenza per la riparazione della conduttura fognaria di via Luigi Rizzo.

Intervenire prontamente e con somma urgenza per la sistemazione di tutte le grate di via Vitt. Emanuele, Via Cesare Battisti e Via Marconi, per evitare l'insorgere di potenziali incidenti veicolari e pedonali.

In considerazione di una tempistica al quanto breve che impone un celere intervento per l'eliminazione del grave inconveniente igienico sanitario sopra esposto, considerata oltre tutto la vicinanza della Rete fognante nella Piazza Durante che quotidianamente è frequentata da bambini e dove insistono numerose attività commerciali e ne determina l'impossibilità ad espletare una evidenza pubblica, preso atto che ancora oggi non è stato posto in essere l'albo di fiducia delle imprese, su indicazione dell'Amministrazione si è effettuata una rapida indagine sulla disponibilità delle ditte presenti nell'intera zona territoriale, tra queste la ditta Mobilia Gaetano, in possesso di idonee attrezzature e competenze professionali, ha dato la disponibilità ad eseguire immediatamente i sopra indicati interventi, e pertanto, da incarico alla ditta Mobilia Gaetano con sede legale in Via Nazionale, per eseguire immediatamente i lavori necessari eliminando il grave inconveniente sopra esposto.

Ritenuto pertanto necessario e non rinviabile affidare detti lavori a una ditta esterna dotata di idonee attrezzature e competenze professionali in merito.

Ricorrendo le circostanze previste dall'art. 176 del DPR 207/2010 e dovendo intervenire senza indugio,


Dare atto che, nei termini previsti dalla legge, verrà trasmessa idonea perizia giustificativa dei lavori ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 20 del Regolamento Comunale per i lavori in economia.

Pertanto, si propone all'Amministrazione di approvare con la massima urgenza gli atti necessari per l'immediata attivazione delle procedure atte ad assicurare l'esecuzione dei lavori suddetti con la somma urgenza.

Il presente viene trasmesso, all'Amministrazione, e all'Ufficio Ragioneria per mettere a punto la procedura di affidamento ai sensi di legge.

Letojanni, li

IL RESPONS. DELL'UFFICIO TECNICO  
Arch. Carmelo Campailla -

The image shows a circular official stamp of the Ufficio Tecnico. The stamp contains the text "UFFICIO TECNICO" and "COMUNE DI LETOJANNI". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.